



Warlubie, 23 maja 2025 roku

„Ocena potrzeb w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych szkół w Gminie Warlubie”

PSP Warlubie

- Wymiana hydrantów – zalecenie z okresowego przeglądu technicznego oraz badania wydajności sprzętu gaśniczego. Obecnie hydranty nie spełniają norm wynikających z przepisów. W celu przeprowadzenia inwestycji niezbędne będzie również wykucie większych otworów w ścianie oraz wymiana węży do hydrantów.
- Wymiana posadzek w salach lekcyjnych.
- Zakup odpowiedniego środka transportu w celu przewożenia posiłków między PSP Warlubie a SP Komorsk (przyczepka samochodowa, samochód osobowy lub dostawczy).
- Opracowanie ciągu komunikacyjnego między kuchnią PSP Warlubie a nowym budynkiem Przedszkola w celu transportu posiłków.
- Dostosowanie budynku PSP Warlubie do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Zgodnie z zaleceniami PFRON w szkole powinien powstać łącznik między budynkami oraz winda zewnętrzna. W chwili obecnej podejmowane są działania zastępcze - niezbędny jest zakup platform schodowych aby umożliwić dziecku dostęp do sali gimnastycznej oraz sali przyrodniczej.
- Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej
- Zakup powiększalnika dla dziecka słabowidzącego.
- Wyposażenie kuchni szkolnej w zmywarkę.
- Kratki wentylacyjne stropodachu – uzupełnienie.
- Malowanie holi, sali gimnastycznej oraz remont szatni przy sali gimnastycznej.
- Zakup i ułożenie kostki brukowej przed budynkiem szkoły.
- Remont dachu na budynku przedszkola oraz remont dachu nad salą gimnastyczną.
- Naprawa lamp ewakuacyjnych w nowej części przedszkola.
- Wykonanie opaski wokół budynku przedszkola w celu odprowadzenia wód opadowych.
- Malowanie ścian w pawilonie przedszkola – zalecenia pokontrolne SANEPID.

SP Komorsk

1. Wymiana rynien na przedniej części budynku szkoły.
2. Remont sali komputerowej - dostosowanie do większej ilości stanowisk.
3. Odnowienie (wycyklinowanie i lakierowanie) podłogi w sali gimnastycznej.
4. Naprawa dachu nad dobudowaną częścią szkoły (z uwagi na przecieki).
5. Likwidacja grysu i włókniny przed szkołą - uzupełnienie kostki brukowej.
6. Montaż kraty przed wejściem na hol od zewnętrznej, tylnej strony budynku - zamknięcie otwartego korytarza zewnętrznego.
7. Uzupełnienie brakujących płytek na schodach zewnętrznych przy wyjściu z sali gimnastycznej
8. Wymiana uszkodzonego okna w toalecie.
9. Wymiana zniszczonych wykładzin w trzech salach lekcyjnych. Docelowo konieczna jest wymiana wykładzin we wszystkich salach lekcyjnych szkoły.
10. Wymiana uszkodzonych szyb w drzwiach wejściowych.
11. Wymiana pieca centralnego ogrzewania na inne źródło energii.
12. Malowanie sal lekcyjnych.

SP Lipinki

- Wymiana pieca centralnego ogrzewania na inne źródło energii.
- Remont parkietu w sali gimnastycznej.
- Adaptacja przynależnego do budynku szkoły lokalu mieszkalnego.
- Wymiana okna na klatce ewakuacyjnej – zalecenie SANEPID.
- Zmiana systemu odprowadzania ścieków. .